



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)



Alliages de Tungsten

1	Identification												
1.1	<p>Produit GHS identifier</p> <p>Nom commerciaux: Tungcore® FCS Welding Wire, Tungcore® FCS MC Welding Wire, Tungcote® E, 670, 655, Flextung® 700, Flextung® 700S, Tungcrude® B, 677 Ni.</p>												
1.2	<p>Autres moyens d'identification: N. App.</p>												
1.3	<p>Utilisation recommandée du produit chimique et restriction d'utilisation:</p> <p>Utilisé pour le soudage à l' arc avec fil fourré, blindé métal un rc welding et soudage à l'oxygène, selon le cas. Ne pas souder à proximité de matériaux inflammables ou combustibles.</p>												
1.4	<p>Fournisseur:</p> <p>Arctec Alloys Limited 4304 - 10 St. NE, Calgary, Alberta, T2E 6K3 Téléphone: (403) 250-9355</p>												
1.5	<p>Numéro de téléphone d'urgence:</p> <p>HealthLink 24/7 (Services de santé de l'Alberta): 800-624-2356 Utilisateurs de téléphones de l'extérieur de la province ou d'Internet: 866-408-5465</p>												
2	Identification des dangers												
2.1	<p>Classification de la substance ou du mélange:</p> <table> <tr> <td>Classe: Cancérogénicité</td> <td>Catégorie: 1A</td> </tr> <tr> <td>Classe: Toxicité pour la reproduction</td> <td>Catégorie: 2</td> </tr> <tr> <td>Classe: Mutagénicité des cellules germinales</td> <td>Catégorie: 1B</td> </tr> <tr> <td>Classe: Sensibilisation Respiratoire</td> <td>Catégorie: 1</td> </tr> <tr> <td>Classe: Sensibilisation de la peau</td> <td>Catégorie: 1</td> </tr> <tr> <td>Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée)</td> <td>Catégorie: 1</td> </tr> </table> <p>Organes cibles: Poumons, reins, foie, système respiratoire, nerfs, sang, yeux, peau.</p> <p> </p>	Classe: Cancérogénicité	Catégorie: 1A	Classe: Toxicité pour la reproduction	Catégorie: 2	Classe: Mutagénicité des cellules germinales	Catégorie: 1B	Classe: Sensibilisation Respiratoire	Catégorie: 1	Classe: Sensibilisation de la peau	Catégorie: 1	Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée)	Catégorie: 1
Classe: Cancérogénicité	Catégorie: 1A												
Classe: Toxicité pour la reproduction	Catégorie: 2												
Classe: Mutagénicité des cellules germinales	Catégorie: 1B												
Classe: Sensibilisation Respiratoire	Catégorie: 1												
Classe: Sensibilisation de la peau	Catégorie: 1												
Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée)	Catégorie: 1												
2.2	<p>Étiquetage du SGH:</p> <p>Mot de Signal: Danger</p> <p>Mentions de danger:</p> <p>H315 Provoque une irritation de la peau. H317 May provoquer une réaction allergique cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H331 Toxique par inhalation. H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H340 Peut provoquer des défauts génétiques. H350 Peut provoquer le cancer. H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. H372 Provoque des lésions aux organes s par une exposition prolongée ou répétée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>Conseils de prudence:</p> <p>P201 Se procurer les instructions spéciales avant l'utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité.</p>												

<p>P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P270 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation de ce produit. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P283 Porter des vêtements résistant au feu ou ignifugés. P284 En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire.</p> <p>Déclarations de réponse: P308 + P313 En cas d' exposition ou en cause, obtenir des conseils médicaux / attention. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P332 + P352 En cas d'irritation de la peau: laver abondamment à l'eau. P305 + P 351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles cornéennes si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.</p>											
<p>2.3 Autres dangers n'entraînant pas de classification Pe avec s résonnant stimulateur cardiaque ne doivent pas approcher les opérations de soudage ou de coupe jusqu'à ce qu'ils aient consulté leur médecin et obtenu des informations auprès du fabricant de l'appareil. Chaleur: Les éclaboussures et la fonte des métaux peuvent causer des brûlures et déclencher des incendies. Rayonnement: Les rayons de l'arc peuvent endommager gravement les yeux ou la peau. Électricité: Un choc électrique peut tuer.</p>											
<p>3 Composition / Information sur les composants</p>											
Nom chimique	N ° SDS et % en poids									Numero CAS	Numéro EINECS
	Tungcore® FCS	Tungcore® FCS MC	Tungcote® E	670	655	Flextung® 700	Flextung® 700S	Tungcrude® B	677Ni		
Bore	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	<0.1	<0.1	7440-42-8	231-151-2
Chrome	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	<0.1	7440-47-3	231-157-5
Cobalt	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1-1.5	7440-48-4	231-158-0
carbureditungstène	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	30-60	<0.1	12070-13-2	235-123-0
Fluorures	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7789-75-5	231-188-7
Le fer	1-5	1-5	1-5	0.1-1.0	0.1-1.0	0.1-1.0	0.1-1.0	1-5	30-60	7439-89-6	231-096-4
Manganèse	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1-5	7439-96-5	231-105-1
Nickel	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	<0.1	7440-02-0	231-111-4
Silicate de potassium	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1-5	1312-76-1	215-199-1
Silicium	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	<0.1	7439-98-7	231-107-2
Silicate de sodium	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1-5	1344-09-8	215-687-4
Le carbure de tungstène	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	10-30	40-70	12070-12-1	235-123-0
<p>4 Premiers secours</p>											
<p>4.1 Description des mesures de premiers secours nécessaires:</p>											
Inhalation:		Si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. S'il n'y a pas de pouls détectable, commencez la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Obtenir une assistance médicale d'urgence immédiatement! Si la respiration est difficile, fournir de l'air frais et appeler un centre antipoison / un médecin.									
Œil:		Pour les brûlures dues à un arc électrique, consultez votre médecin. Pour éliminer les poussières ou les vapeurs, rincez avec précaution à l'eau pendant au moins quinze minutes. Enlevez les lentilles cornéennes si elles sont présentes et faciles à faire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.									
Peau:		Pour les brûlures de la peau causées par le rayonnement de l'arc, rincer rapidement à l'eau froide. Consulter un médecin pour les brûlures ou les irritations persistantes. Pour enlever la poussière ou les particules, laver à l'eau.									

	Ingestion:	N'est pas applicable.		
	Choc électrique:	Déconnectez-vous et éteignez l'appareil. Utilisez un matériau non conducteur pour éloigner la victime du contact avec des pièces sous tension ou des fils. Si vous ne respirez pas, commencez la respiration artificielle. S'il n'y a pas de pouls détectable, commencez la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Obtenir une assistance médicale d'urgence immédiatement!		
4.2	Principaux symptômes et effets, aigus et différés: Asthme, douleur thoracique, toux, respiration sifflante, oppression thoracique.			
4.3	Indication des soins médicaux immédiats et des traitements spéciaux nécessaires: Asthme, douleur à la poitrine, toux, respiration sifflante, oppression thoracique. En cas d'exposition grave par inhalation, surveiller le patient pendant au moins 48 heures en cas de développement d'un œdème pulmonaire.			
4.4	Général: Passez à l'air frais et obtenez une assistance médicale.			
5	Lutte contre l'incendie			
5.1	Convient edia m extinguable: Pas de recommandations spécifiques pour les consommables de soudage. Les arcs de soudage et les étincelles peuvent enflammer des matériaux combustibles et inflammables. Utilisez le moyen d'extinction recommandé pour les matériaux en combustion et la situation d'incendie.			
5.2	Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange: Dépend des matériaux en combustion. La fumée peut contenir des vapeurs de métaux toxiques telles que le chrome, le nickel, le tungstène et le manganèse provenant de produits de soudage.			
5.3	Spécial p équipements rotective ou actions pour ighters de feu-f: Porter un appareil respiratoire autonome.			
6	Mesures de rejet accidentel			
6.1	Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Voir la section 8.			
6.2	Précautions pour la protection de l'environnement: Voir section 13.			
6.3	Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage up: P dentelle dans des récipients appropriés pour l'élimination appropriée.			
7	Manipulation et stockage			
7.1	Précautions à prendre pour safe h ANUTENTION: Porter des gants lors de la manipulation des consommables de soudage. Éviter l'exposition à fumées et poussière. Conservez tous les avertissements et étiquettes d'identité.			
7.2	Conditions pour torage de sécurité, y compris un ny in compatibilities: Conserver dans un endroit sec. Tenir à l'écart des substances chimiques telles que les acides et les bases fortes, qui pourraient provoquer des réactions chimiques.			
7.3	But (s) spécifique (s): Welding.			
8	Contrôle de l'exposition / protection individuelle			
8.1	Paramètres de contrôle:			
Limites d'exposition: Utiliser un équipement de surveillance de l'hygiène industrielle afin d'assurer que l'exposition ne dépasse pas les limites d'exposition réglementaires (voir ci-dessous). Les TLV de l'ACGIH sont des limites recommandées - non réglementaires limites. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont applicables à 8 - le temps d'une heure d'exposition moyenne pondérée (TWA).				
Substance	N ° CAS	ACGIH TLV mg / m ³	VLEP de l'Alberta mg / m ³	BC EL mg / m ³
Oxyde de bore	1303-86-2	10	10	10
Chrome (Cr) Métal	7440-47-3	0.5(l)	0.5	0.5
Composés de chrome CrIII	7440-47-3	0.003(l) (soluble dans l'eau)	0.5	0.5

Cobalt	7440-48-4	0.02	0.02	0.02
Fluorure	7789-75-5	2.5	2.5	2.5
Composés inorganiques insolubles du nickel	7440-02-0	0.2(I)	0.2	0.05
Oxyde de fer	1309-37-1	5(R)	5(R)	5
Manganèse	7439-96-5	0.02(R), 0.1(I)	0.2	0.02(R), 0.1(I)
Nickel métal	7440-02-0	1.5(I)	1.5	0.05
Silice (fumée amorphe)	69012-64-2	indisponible	indisponible	4.0, 1.5(R)
Composés inorganiques solubles du nickel	7440-02-0	0.1(I)	0.1	0.05
Composés de tungstène	7440-33-7	3(R)	5 (insoluble) 1 (soluble)	5 (insoluble) 1 (soluble)
Composés CrVI insolubles dans l'eau	7440-47-3	indisponible	0.01	0.01
Composés CrVI solubles dans l'eau	7440-47-3	0.0002(I)	0.05	0.025

TLV de l'ACGIH: Valeurs limites d' exposition selon la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux, art. LEMT pour l'Alberta: Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta.

BC ELs: Limites d'exposition de la Colombie-Britannique.

(R) fraction respirable, (I) fraction inhalable. Si aucune désignation (R) ou (I) n'est indiquée, les valeurs se rapportent aux particules totales.

- 8.2 Contrôles techniques appropriés:** Assurer une ventilation suffisante et une ventilation générale suffisante pour que l'exposition aux gaz et fumées de soudage soit inférieure aux limites d'exposition réglementaires. Utilisez des précautions particulières lors du soudage les aciers peints ou revêtus puisque les substances dangereuses le revêtement peut être émis. Si le revêtement contient du plomb ou du mercure, enlever avant le soudage.
- 8.3 Mesures de protection individuelle:** Porter une protection des mains, de la tête, des yeux, des oreilles et du corps, commedes gants, un casque ou un masque de soudeur. Bouclier avec filtre, bottes de sécurité, tablier, protection des bras et des épaules. Gardez les vêtements de protection propres et secs. Vérifiez régulièrement l'état des vêtements et des équipements de protection. Utilisation respirateur protection de γ (purification de l' air P100 ou un respirateur à adduction d'air selon le cas) où la ventilation locale ou générale est insuffisante pour maintenir l' exposition en dessous des limites réglementaires. Ne jamais utiliser de respirateur à purification d'air dans une atmosphère pauvre en oxygène.

9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Propriétés physiques et chimiques

Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base:

Apparence, couleur:	Solide (fil ou tige), non volatile avec différentes couleurs
Le tate de physique:	Solide
Une température d'allumage spontané:	Pas un vailable
Température de décomposition:	Indisponible
E taux de vapeur:	N'est pas applicable
Propriétés explosives:	N'est pas applicable
Inflammabilité (solide, gaz):	N'est pas applicable
F point de fouet:	N'est pas applicable
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	Indisponible
Point de fusion:	>1300 °C / >2372 °F
Point de congélation:	>1300 °C / >2372 °F
Odeur:	Aucun
Seuil d'odeur:	N'est pas applicable
Propriétés oxydantes:	N'est pas applicable

	Coefficient de partage (n-octanol / eau):	Indisponible		
	PH:	Indisponible		
	Densité relative:	Indisponible		
	Solubilité:	N'est pas applicable		
	Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité:	N'est pas applicable		
	Densité de vapeur:	N'est pas applicable		
	Pression de vapeur:	N'est pas applicable		
	Viscosité:	N'est pas applicable		
10	Stabilité et réactivité			
10.1	Réactivité: Peut réagir avec les acides et les bases fortes, produisant des gaz.			
10.2	Stabilité chimique: Ce produit est stable dans des conditions normales.			
10.3	Possibilité de réactions dangereuses: Peut réagir avec les acides et les bases fortes, produisant des gaz.			
10.4	Conditions à éviter: Humide, un cids, bases.			
10.5	Matériaux incompatibles: Acides, bases.			
10.6	Produits de décomposition: Lorsque ce produit est utilisé dans un procédé de soudage, des produits de décomposition dangereux comprennent ceux de la volatilisation, la réaction ou de l'oxydation des matières énumérées dans section 2 et ceux de la couche de métal de base. Des oxydes de carbone, des oxydes d'azote et de l'ozone peuvent également être produits. Laisser les solvants de nettoyage sécher avant de souder. Les produits de décomposition thermique des solvants de nettoyage halogénés peuvent être extrêmement toxiques. La quantité de fumées générées par le soudage manuel à l'arc varie en fonction des paramètres de soudage et des dimensions, mais ne dépasse généralement pas 5 à 15 g / kg de consommable.			
11	Informations toxicologiques			
11.1	Voies d'exposition probables: <u>x</u> Inhalation <u>x</u> Contact cutané <u>x</u> Lentilles de contact __Ingestion			
	Toxicité aiguë: Une surexposition aux fumées de soudage peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons. Il peut en résulter une fièvre des fondeurs (frissons, fièvre, maux d'estomac, vomissements, irritation de la gorge, douleurs musculaires), des vertiges, des nausées, une sécheresse ou une irritation du nez, de la gorge, des poumons et des yeux. Une restriction des voies respiratoires avec resserrement de la poitrine et une toux peut survenir. Une exposition excessive peut provoquer un œdème pulmonaire retardé (après 24 à 48 heures), pouvant être fatal.			
	Corrosion cutanée / irritation cutanée: Irritation.			
	Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Irritation.			
	Sensibilisation respiratoire et / ou cutanée: Oui.			
	Mutagénicité des cellules germinales: Oui.			
	Génotoxicité: Oui.			
	Cancérogénicité: Oui.			
	Toxicité pour la reproduction: Oui.			
	STOT - exposition unique: Non disponible.			
	STOT - exposition répétée: Oui - Les poumons et la peau.			
	Nocif par inhalation: Oui.			
	Exposition unique: Oui.			
	Danger d'aspiration: Non.			
	Exposition répétée: Oui.			
	Effets interactifs: Non disponible.			
	Nom chimique	Numero CAS	Numéro EINECS	CL50, inhalation, 4 heures
	Bore	7440-42-8	231-151-2	N.Av.
	Composés de chrome métallique et de chrome III	7440-47-3	231-157-5	N.Av.
	Composés de chrome VI	N.Av.	N.Av.	N.Av.
				DL50, par voie orale
				N.Av.
				>2000 mg/kg, rat
				46-113 mg/kg, rat

	Cobalt	7440-48-4	231-158-0	N.Av.	N.Av.
	Carbure de di-tungstène	12070-13-2	235-123-0	>5300 mg/m ³ , rat, 4 h	>2000 mg/kg, rat
	Fluorures	7789-75-5	231-188-7	N.Av.	31 mg/kg, rat
	Le fer	7439-89-6	231-096-4	N.Av.	750 mg/kg, rat
	Manganèse	7439-96-5	231-105-1	>1500 mg/m ³	9000 mg/kg, rat
	Nickel	7440-02-0	231-111-4	N.Av.	>9000 mg/kg, rat
	Silicate de potassium	1312-76-1	215-199-1	>2060 mg/m ³ , rat	>5000 mg/kg, rat
	Silicium	7439-98-7	231-107-2	N.Av.	3160 mg/kg, rat
	Silicate de sodium	1344-09-8	215-687-4	N.Av.	1100 – 1600 mg/kg, rat
	Le carbure de tungstène	12070-12-1	235-123-0	>5300 mg/m ³ , rat, 4 H	>2000 mg/kg, rat
	<p>Toxicité chronique: Une exposition répétée aux fumées de soudage peut provoquer une maladie pulmonaire progressive (pneumoconiose à poussière mixte) qui gêne la respiration. Les composés de bore peuvent provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons. Aucun effet significatif à long terme n'a été trouvé chez l'homme, mais quelques preuves de toxicité pour la reproduction chez l'animal d'essai. LES COMPOSÉS DE CHROME HEXAVALENTS ET CERTAINS COMPOSÉS DE NICKEL SONT DES CANCÉROGÈNES CONFIRMÉS OU SOUCHES. Des dommages aux reins et au foie peuvent également survenir. Les composés de chrome et de nickel peuvent provoquer des éruptions cutanées allergiques. L'inhalation de composés de chrome hexavalent peut causer de l'asthme et une bronchite. La poussière de cobalt ou l'inhalation de fumées peut causer de l'asthme bronchial, une maladie pulmonaire progressive, et peut être un cancer du poumon. Le cobalt est classé comme cancérogène possible pour l'homme par le CIRC (groupe 2B) et cancérogène pour les animaux par l'ACGIH (A3). Le contact avec la peau peut provoquer une sensibilisation et une éruption cutanée. L'exposition aux fluorures peut provoquer une irritation des yeux, du nez et de la gorge et la fluorose, une maladie osseuse potentiellement invalidante. Bien que l'inhalation de fer ne soit pas particulièrement toxique par rapport à de nombreux autres métaux, elle se déposera dans les poumons, provoquant éventuellement une sidérose. Cela peut entraîner un essoufflement, une toux et une diminution de la fonction pulmonaire. Des dépôts peuvent également se produire dans les yeux et, dans certains cas, conduire à la cataracte et à la cécité nocturne. L'exposition au manganèse peut causer des dommages neurologiques, notamment: Lenteur, modification de la démarche, modification de l'écriture manuscrite, spasmes musculaires, crampes, tremblements, troubles de la parole et changements de comportement. Celles-ci peuvent devenir permanentes en cas de surexposition prolongée. Silice Les fumées peuvent provoquer une "maladie ferro-alliée", caractérisée par une fièvre récurrente sur une période de 3 à 12 semaines. Des lésions pulmonaires peuvent survenir, mais on pense qu'elles ne progresseront pas davantage, contrairement à la silicose produite par la silice cristalline. L'exposition à la silice cristalline peut entraîner des lésions pulmonaires irréversibles et progressives (silicose) et augmenter le risque de cancer du poumon. Les silicates peuvent provoquer une irritation des yeux, du nez et de la gorge, entraînant probablement une bronchite à long terme. Le tungstène peut causer une fibrose pulmonaire, une toux et des difficultés respiratoires. Le tungstène peut causer une fibrose pulmonaire, une toux et des difficultés respiratoires.</p>				
12	Information écologique				
12.1	Toxicité: Non disponible.				
12.2	Persistance et dégradabilité: Non disponible.				
12.3	Potentiel bioaccumulatif: Non disponible.				
12.4	Mobilité dans le sol: Non disponible.				
12.5	Résultats des évaluations PBT et vPvB: Non disponible.				
12.6	Autres effets indésirables: Non disponible.				
12.7	Autres: Les matériaux et les matériaux de soudage peuvent se dégrader et devenir résistants aux intempéries en composants provenant des matériaux ou des matériaux utilisés dans le processus de soudage. Évitez toute exposition à des conditions pouvant entraîner une accumulation dans les sols ou les eaux souterraines. Le nickel est nocif pour l'environnement. Nocif pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.				
13	Considérations relatives à l'élimination				

13.1	<p>Méthodes d'élimination et de traitement des déchets: Réutiliser ou recycler si possible. Jeter tout produit, résidu, contenant jetable ou doublure d'une manière acceptable pour l'environnement, en totale conformité avec les réglementations fédérales, provinciales et locales. Utilisez les procédures de recyclage si disponible.</p> <p>États-Unis RCRA: Les produits non utilisés ou les résidus de produit contenant du chrome sont considérés comme des déchets dangereux s'ils sont mis au rebut: Codes D007 de la RCRA concernant les déchets dangereux. Codes de déchets dangereux de nickel et de manganèse N.Av.</p> <p>Les résidus de produits et procédés de soudage pourraient se dégrader et s'accumuler dans les sols et les eaux souterraines. Voir également la section 8 pour les contrôles d'exposition lors de la manipulation.</p>												
14	Informations de transport												
14.1	Numéro UN: Non applicable.												
14.2	Nom d'expédition des Nations unies: Non applicable.												
14.3	Classe (s) de danger pour le transport: Non applicable.												
14.4	Groupe d'emballage: Non applicable.												
14.5	Risques environnementaux: Non applicable.												
14.6	Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable.												
14.7	Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC: Non applicable.												
15	Informations réglementaires												
15.1	<p>Réglementations / législation en matière de santé, de sécurité et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange (s'applique aux émissions en suspension dans l'air au cours de l'utilisation).</p> <p>Canada:</p> <table> <tr> <td>Classe: Cancérogénicité</td> <td>Catégorie: 1A</td> </tr> <tr> <td>Classe: Toxicité pour la reproduction</td> <td>Catégorie: 2</td> </tr> <tr> <td>Classe: Mutagénicité des cellules germinales</td> <td>Catégorie: 1B</td> </tr> <tr> <td>Classe: Sensibilisation Respiratoire</td> <td>Catégorie: 1</td> </tr> <tr> <td>Classe: Sensibilisation de la peau</td> <td>Catégorie: 1</td> </tr> <tr> <td>Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée)</td> <td>Catégorie: 1</td> </tr> </table> <p>Organes cibles: Poumons, reins, foie, système respiratoire, nerfs, sang, yeux, peau</p> <p>Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE): Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS).</p> <p>ETATS-UNIS:</p> <p>En vertu de la norme OSHA Hazard Communication Standard, ce produit est considéré dangereux. Ce produit contient ou fabrique un produit chimique reconnu par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales (ou tout autre danger pour la reproduction). (Code de santé et de sécurité de la Californie, articles 25249.5 et suivants). Loi sur le contrôle des substances toxiques de l'EPA des États-Unis: Tous les composants de ce produit figurent sur la liste d'inventaire TSCA ou sont exclus de la liste.</p> <p>Quantités à déclarer (QR) du titre III CERCLA / SARA:</p> <p>Le produit est une solution solide sous la forme d'un article solide: Chrome RQ 5000 lb; Manganèse RQ N.Av; Nickel RQ 100 lb Les déversements ou les rejets entraînant la perte de tout ingrédient supérieur ou égal à son QR doivent être immédiatement notifiés au Centre national d'intervention et à votre comité local de planification des mesures d'urgence.</p> <p>Les composants métalliques suivants sont répertoriés comme «substances chimiques toxiques SARA 313» et sont potentiellement soumis à la notification annuelle SARA 313 (avec les concentrations de minimis): Chrome, 1,0%. Voir la section 3 pour le% en poids.</p>	Classe: Cancérogénicité	Catégorie: 1A	Classe: Toxicité pour la reproduction	Catégorie: 2	Classe: Mutagénicité des cellules germinales	Catégorie: 1B	Classe: Sensibilisation Respiratoire	Catégorie: 1	Classe: Sensibilisation de la peau	Catégorie: 1	Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée)	Catégorie: 1
Classe: Cancérogénicité	Catégorie: 1A												
Classe: Toxicité pour la reproduction	Catégorie: 2												
Classe: Mutagénicité des cellules germinales	Catégorie: 1B												
Classe: Sensibilisation Respiratoire	Catégorie: 1												
Classe: Sensibilisation de la peau	Catégorie: 1												
Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée)	Catégorie: 1												
15.2	<p>Autre: Lisez et comprenez les instructions du fabricant, les pratiques de sécurité de votre employeur et les règles de santé et de sécurité. Instructions sur l'étiquette. Respectez toutes les réglementations applicables. Prendre des précautions lors du soudage et protéger vous et les autres. AVERTISSEMENT: Les vapeurs et les gaz de soudage sont dangereux pour la santé et peuvent endommager les poumons et d'autres</p>												

	organes. Utilisez une ventilation adéquate. LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent tuer. ARC RAYS et SPARKS peuvent blesser les yeux et brûler la peau. Portez une protection adéquate des mains, de la tête, des yeux et du corps.
16	les autres informations
16.1	<p>États-Unis: Norme nationale américaine Z49.1. "Sécurité dans le soudage et le coupage", ANSI / AWS F1.5. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des gaz issus de la soudure et des procédés connexes, ANSI / AWS F1.1 «Méthode d'échantillonnage des particules en suspension dans l'air générées par la soudure et les procédés connexes», AWSF3.2M / F3.2 «Guide de ventilation des fumées de soudure» Society, 550 North Le Jeune Road, Miami, Floride, 33135. Fiches d'informations sur la sécurité et la santé disponibles sur AWS à l'adresse www.aws.org.</p> <p>Publication OSHA 2206 (29 CFR 1910), Imprimerie gouvernementale américaine, surintendant des documents, PO Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954.</p> <p>Conférence Américaine des Hygiénistes (ACGIH), Seuil Valeurs limites et indices biologiques d'exposition, 6500 Glenway Ave, Cincinnati, Ohio 45211, États - Unis.</p> <p>NFPA 51B «Norme relative à la prévention des incendies lors du soudage, du coupage et autres travaux à chaud» publiée par la National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169</p> <p>Canada: Norme CSA CAN / CSA-W117.2-01 «Sécurité dans les processus de soudage, coupage et techniques connexes»</p>
16.2	<p>Cette fiche de sécurité a été préparée par Arctec Alloys Limited sur la base d'informations obtenues de sources réputées exactes et fiables. Cependant, ces informations sont fournies sans aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, concernant leur exactitude ou leur exhaustivité. Les conditions ou les méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation et d'élimination du produit sont hors du contrôle et de la connaissance d'Arctec Alloys Limited. Pour cette raison et pour d'autres raisons, Arctec Alloys Limited n'assume aucune responsabilité et décline expressément toute responsabilité quant aux pertes, dommages ou dépenses qui en découlent ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l'utilisation ou à la mise au rebut du produit.</p>