

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)



## Alliages De Brasure D'Argent

<b>1</b>	<b>Identification</b>	
<b>1.1</b>	<b>Produit GHS identifier</b> <b>Nom commerciaux:</b> 1003 Bare, 1003 FC, 1004 Bare, 1004 FC, 1005 Bare, 1005 FC, 1018 FC, 1050 FC, 1080 FC, 2550 Bare, 2556 Bare, SF 110, Trialloy (1-2-1).	
<b>1.2</b>	<b>Autres moyens d'identification:</b> N. App.	
<b>1.3</b>	<b>Utilisation recommandée du produit chimique et restriction d'utilisation:</b> Brasure à l' argent, alliage d' argent revêtu de flux ou nu, pour brasage à la torche ou brasage à la torche. Ne pas souder à proximité de matériaux inflammables ou combustibles.	
<b>1.4</b>	<b>Fournisseur:</b> Arctec Alloys Limited 4304 - 10 St. NE, Calgary, Alberta, T2E 6K3 Téléphone: (403) 250-9355	
<b>1.5</b>	<b>Téléphone d' urgence number:</b> HealthLink 24/7 (Services de santé de l'Alberta): 800-624-2356 Utilisateurs de téléphones de l'extérieur de la province ou d'Internet: 866-408-5465	
<b>2</b>	<b>Identification des dangers</b>	
<b>2.1</b>	<b>Classification de la substance ou du mélange:</b> Classe: Cancérogénicité Classe: Toxicité pour la reproduction Classe: Mutagénicité des cellules germinales Classe: Sensibilisation Respiratoire Classe: Sensibilisation de la peau Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée) Organes cibles: Poumons, reins, foie, système respiratoire, nerfs, sang, yeux, peau	Catégorie: 1A Catégorie: 2 Catégorie: 1B Catégorie: 1 Catégorie: 1 Catégorie: 1
<b>2.2</b>	<b>Étiquetage du SGH:</b> <b>Mot de Signal:</b> Danger <b>Mentions de danger:</b> H315 Provoque une irritation de la peau. H317 May provoquer une réaction allergique cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H331 Toxique par inhalation. H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H340 Peut provoquer des défauts génétiques. H350 Peut provoquer le cancer. H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. H372 Provoque des lésions aux organes s par une exposition prolongée ou répétée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. <b>Conseils de prudence:</b>	

P201 Se procurer les instructions spéciales avant l'utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité.  
P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.  
P264 Se laver les mains à fond après la manipulation.  
P270 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation de ce produit.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.  
P283 Porter des vêtements résistant au feu ou ignifugés.  
P284 En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire.

**Déclarations de réponse:**

P308 + P313 En cas d'exposition ou en cause, obtenir des conseils médicaux / attention.  
P314 Consulter un médecin en cas de malaise.  
P332 + P352 En cas d'irritation de la peau: Laver abondamment à l'eau.  
P305 + P 351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles cornéennes si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

**2.3 Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification:**

Pe avec s résonnant stimulateur cardiaque ne doivent pas approcher les opérations de soudage ou de coupe jusqu'à ce qu'ils aient consulté leur médecin et obtenu des informations auprès du fabricant de l'appareil.

Chaleur: Les éclaboussures et la fonte des métaux peuvent causer des brûlures et déclencher des incendies.

Rayonnement: Les rayons de l'arc peuvent endommager gravement les yeux ou la peau.

Électricité: Un choc électrique peut tuer.

**3 Composition / Information sur les composants**

Nom chimique	N ° de FDS et % en poids													CAS	EINECS
	1003 Bare	1003 FC	1004 Bare	1004 FC	1005 Bare	1005 FC	1018 FC	1050 FC	1080 FC	2250 Bare	2556 Bare	SF 110	Tri alloy		
Acide borique	<0.1	<0.1	<0.1	0.1-2	<0.1	0.1-2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10043-35-3	233-139-2
Cadmium	10-30	10-30	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10-30	7440-43-9	231-152-8
Cuivre	10-30	10-30	10-30	15-40	10-30	10-30	40-70	30-60	40-70	10-30	10-30	<0.1	10-30	7440-50-8	231-159-6
Le fer	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7439-89-6	231-096-4
Manganèse	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1-5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7439-96-5	231-105-1
Nickel	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10-30	1-5	<0.1	1-5	<0.1	<0.1	1-5	7440-02-0	231-111-4
Bifluorure de Potassium	<0.1	<0.1	<0.1	1-11	<0.1	1-11	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7789-29-9	232-156-2
Pentaborate de potassium	<0.1	<0.1	<0.1	1-11	<0.1	1-11	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12229-13-9	602-489-1
Tétraborate de potassium	<0.1	<0.1	<0.1	1-11	<0.1	1-11	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12228-88-5	682-302-8
Argent	30-60	30-60	40-70	30-60	40-70	30-60	<0.1	<0.1	<0.1	40-70	40-70	1-5	40-70	7440-22-4	231-131-3
Étain	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1-5	1-11	<0.1	1-5	<0.1	<0.1	1-5	60-100	<0.1	7440-31-5	231-141-8
Zinc	10-30	10-30	15-40	15-40	10-30	10-30	40-70	40-70	40-70	10-30	10-30	<0.1	10-30	7440-66-6	7440-66-6

**4 Premiers secours**

**4.1 Description des mesures de premiers secours nécessaires:**

<b>Inhalation:</b>	Si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. S'il n'y a pas de pouls détectable, commencez la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Obtenir une assistance médicale d'urgence immédiatement! Si la respiration est difficile, fournir de l'air frais et appeler un centre antipoison / un médecin.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>Œil:</b>	Pour les brûlures dues à un arc électrique, consultez votre médecin. Pour éliminer les poussières ou les vapeurs, rincez avec précaution à l'eau pendant au moins quinze minutes. Enlevez les lentilles cornéennes si elles sont présentes et faciles à faire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
	<b>Peau:</b>	Pour les brûlures de la peau causées par le rayonnement de l'arc, rincer rapidement à l'eau froide. Consulter un médecin pour les brûlures ou les irritations persistantes. Pour enlever la poussière ou les particules, laver à l'eau.
	<b>Ingestion:</b>	N'est pas applicable.
	<b>Choc électrique:</b>	Déconnectez-vous et éteignez l'appareil. Utilisez un matériau non conducteur pour éloigner la victime du contact avec des pièces sous tension ou des fils. Si vous ne respirez pas, commencez la respiration artificielle. S'il n'y a pas de pouls détectable, commencez la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Obtenir une assistance médicale d'urgence immédiatement!
<b>4.2</b>	<b>Principaux symptômes et effets, aigus et différés:</b> Asthme, douleur thoracique, toux, respiration sifflante, oppression thoracique.	
<b>4.3</b>	<b>Indication des éventuels soins médicaux et traitements spéciaux nécessaires:</b> Asthme, douleur à la poitrine, toux, respiration sifflante, oppression thoracique. En cas d'exposition grave par inhalation, surveiller le patient pendant au moins 48 heures en cas de développement d' un œdème pulmonaire.	
<b>4.4</b>	<b>Général:</b> Passez à l'air frais et faites-vous soigner.	
<b>5</b>	<b>Lutte contre l'incendie</b>	
<b>5.1</b>	<b>Moyens d'extinction appropriés:</b> Pas de recommandations spécifiques pour les consommables de soudage. Les arcs de soudage et les étincelles peuvent enflammer des matériaux combustibles et inflammables. Utilisez le moyen d'extinction recommandé pour les matériaux en combustion et la situation d'incendie.	
<b>5.2</b>	<b>Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange:</b> Dépend des matériaux en combustion. La fumée peut contenir des vapeurs de métaux toxiques telles que le chrome, le nickel, le manganèse provenant de produits de soudage.	
<b>5.3</b>	<b>Équipements de protection spéciaux ou actions pour les pompiers:</b> Porter un appareil de protection respiratoire autonome.	
<b>6</b>	<b>Mesures de rejet accidentel</b>	
<b>6.1</b>	<b>Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:</b> Voir la section 8.	
<b>6.2</b>	<b>Précautions pour la protection de l'environnement:</b> Voir section 13.	
<b>6.3</b>	<b>Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:</b> Placer dans un récipient approprié pour une élimination appropriée.	
<b>7</b>	<b>Manipulation et stockage</b>	
<b>7.1</b>	<b>Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:</b> Portez des gants lors de la manipulation des consommables de brasage. Éviter l'exposition à fumées et poussière. Conservez tous les avertissements et étiquettes d'identité.	
<b>7.2</b>	<b>Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:</b> Conserver dans un endroit sec. Tenir à l'écart des substances chimiques telles que les acides et les bases fortes, qui pourraient provoquer des réactions chimiques.	
<b>7.3</b>	<b>Utilisation (s) finale (s) spécifique (s):</b> Welding.	
<b>8</b>	<b>Contrôle de l'exposition / protection individuelle</b>	
<b>8.1</b>	<b>Paramètres de contrôle:</b>	

Limites d'exposition: Utiliser un équipement de surveillance de l'hygiène industrielle pour s'assurer que les expositions ne dépassent pas la limite applicable.

limites d'exposition réglementaires (voir ci-dessous). Les TLV de l'ACGIH sont des limites recommandées et non des limites réglementaires. Sauf indication contraire, toutes les valeurs s'appliquent aux expositions moyennes pondérées dans le temps (TWA) sur 8 heures.

Substance	N ° CAS	ACGIH TLV mg / m <sup>3</sup>	VLEP de l'Alberta mg / m <sup>3</sup>	BC EL mg / m <sup>3</sup>
Borates, sels de tétra-sodium	1303-86-2	N.Av.	1	N.Av.
Composés boriques, inorganiques, inhalables	1303-96-4 1330-43-4 10043-35-3 12179-04-3	2	N.Av.	2
Oxyde de bore	1303-86-2	10	10	10
Cadmium et ses composés, en tant que Cd	7440-43-9	0.01 0.002 (R)	0.01 0.002 (R)	0001 0.002 (R)
Cuivre (fumée)	7439-89-6	0.2	0.2	0.2
Oxyde de fer	1309-37-1	5 (R)	5 (R)	5
Manganèse	7439-96-5	0.02 (R), 0.1 (I)	0.2	0.02 (R), 0.1 (I)
Composés de nickel - Minéraux solubles	7440-02-0	0.1 (I)	0.1	0.05
Nickel métal	7440-02-0	1.5 (I)	1,5	0.05
L'hydroxyde de potassium	1310-58-3	2 (C)	2 (C)	2 (C)
Argent - Métal, poussière et fumée	7440-22-4	0.1	0.1	0.1
Argent - Composés solubles, comme Ag	7440-22-4	0.01	0.01	N.Av.
Étain - métal	7440-31-5	2	2	2
Étain - Oxydes et composés inorganiques	7440-31-5	2	2	2
Étain - Composés organiques, comme Sn Étain - Composés organiques, comme Sn	7440-31-5	0.1	0.1	0.1
Oxyde de zinc (fumées)	1314-13-2	2 (R)	2 (R)	2 (R)

TLV de l'ACGIH: Valeurs limites d' exposition selon la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux.

LEMT pour l'Alberta: Limites d'exposition professionnelle de l'Alberta.

BC ELs: Limites d'exposition de la Colombie-Britannique.

(R) fraction respirable, (I) fraction inhalable. Si aucune désignation (R) ou (I) n'est indiquée, les valeurs se rapportent aux particules totales.

**8.2 Contrôles techniques appropriés:** Assurer une ventilation suffisante et une ventilation générale suffisante pour que l'exposition aux gaz et aux émanations de brasage soit inférieure aux limites d'exposition réglementaires. Utilisez des précautions particulières lors du soudage les aciers peints ou revêtus étant donné que les substances dangereuses le revêtement peut être émis. Si le revêtement contient du plomb ou du mercure, enlever avant le soudage.

**8.3 Mesures de protection individuelle:** Porter une protection des mains, de la tête, des yeux, de l'audition et du corps, comme des gants, un casque ou un masque pour le soudeur. Bouclier avec lentille filtrante, protège-oreilles / bouchons d'oreille, bottes de sécurité, tablier, protège-bras et épaules. Gardez les vêtements de protection propres et secs. Vérifiez régulièrement l'état des vêtements et des équipements de protection. Utilisation protection respiratoire (respirateur à adduction d'air P100 ou à adduction d'air, selon le cas) lorsque la ventilation est insuffisante pour maintenir les expositions au-dessous des limites réglementaires. Ne jamais utiliser de respirateur à purification d'air dans une atmosphère pauvre en oxygène.

**9 Propriétés physiques et chimiques**

<b>9.1</b>	Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base:	
	Apparence, couleur:	Solide (fil ou tige), non volatile avec des couleurs variables.
	État physique:	Solide
	La température d'auto-inflammation:	Indisponible
	Température de décomposition:	Indisponible
	Taux d'évaporation:	N'est pas applicable
	Propriétés explosives:	N'est pas applicable
	Inflammabilité (solide, gaz):	N'est pas applicable
	Point de rupture:	N'est pas applicable
	Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	Indisponible
	Point de fusion:	> 1300 ° C /> 2372 ° F
	Point de congélation:	> 1300 ° C /> 2372 ° F
	Odeur:	Aucun
	Seuil d'odeur:	N'est pas applicable
	Propriétés oxydantes:	N'est pas applicable
	Coefficient de partage (n-octanol / eau):	Indisponible
	pH:	Indisponible
	Densité relative:	Indisponible
	Solubilité:	N'est pas applicable
	Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité:	N'est pas applicable
	Densité de vapeur:	N'est pas applicable
	Pression de vapeur:	N'est pas applicable
	Viscosité:	N'est pas applicable
<b>10</b>	<b>Stabilité et réactivité</b>	
<b>10.1</b>	<b>Réactivité:</b> Peut réagir avec les acides et les bases fortes, produisant un gaz.	
<b>10.2</b>	<b>Stabilité chimique:</b> Ce produit est stable dans des conditions normales.	
<b>10.3</b>	<b>Possibilité de réactions dangereuses:</b> Peut réagir avec les acides et les bases fortes dégageant des gaz.	
<b>10.4</b>	<b>Conditions à éviter:</b> Humide, acides, bases.	
<b>10.5</b>	<b>Matières incompatibles:</b> Acides, bases.	
<b>10.6</b>	<b>Produits de décomposition dangereux:</b> Lorsque ce produit est utilisé dans un procédé de brasage, les produits de décomposition dangereux comprennent ceux résultant de la volatilisation, de la réaction ou de l'oxydation des matériaux énumérés à la section 2. Des oxydes de carbone, des oxydes d'azote et de l'ozone peuvent également être produits. Laissez les solvants de nettoyage sécher avant de procéder au brasage. Les produits de décomposition thermique des solvants de nettoyage halogénés peuvent être extrêmement toxiques.	
<b>11</b>	<b>Informations toxicologiques</b>	
<b>11.1</b>	Voies d'exposition probables: <u>x</u> Inhalation <u>x</u> Contact cutané <u>x</u> Lentilles de contact __Ingestion	
	<b>Toxicité aiguë:</b> Une surexposition aux fumées de soudage peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons. Il peut en résulter une fièvre des fondeurs (frissons, fièvre, maux d'estomac, vomissements, irritation de la gorge, douleurs musculaires), des vertiges, des nausées, une sécheresse ou une irritation du nez, de la gorge, des poumons et des yeux. Une restriction des voies respiratoires avec resserrement de la poitrine et une toux peut survenir. Une exposition excessive peut provoquer un œdème pulmonaire retardé (après 24 à 48 heures), pouvant être fatal.	
	Corrosion cutanée / irritation cutanée: Irritation.	
	Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Irritation.	
	Sensibilisation respiratoire et / ou cutanée: Oui.	

Mutagénicité des cellules germinales: Non disponible.				
Génotoxicité: Oui.				
Cancérogénicité: Oui.				
Toxicité pour la reproduction: Oui.				
STOT - exposition unique: Non disponible.				
STOT - exposition répétée: Oui - les poumons et la peau.				
Nocif par inhalation: Oui.				
Exposition unique: Oui.				
Danger d'aspiration: Non.				
Exposition répétée: Oui.				
Effets interactifs: Non disponible.				
Nom chimique	Numero CAS	Numéro EINECS	CL50, inhalation	DL50, par voie orale
Acide borique	10043-35-3	233-139-2	N.Av.	2660 mg/kg, rat
Cadmium	7440-43-9	231-152-8	4,2 mg / m3, rat, 4H (basé sur la conversion des données à 30 minutes)	225 mg/kg, rat
Cuivre	7440-50-8	231-159-6	N.Av.	472 mg/kg, rat
Le fer	7439-89-6	231-096-4	N.Av.	750 mg/kg, rat
Manganèse	7439-96-5	231-105-1	>1500 mg/m3	9000 mg/kg, rat
Nickel	7440-02-0	231-111-4	N.Av.	>9000 mg/kg, rat
Bifluorure de Potassium	7789-29-9	232-156-2	N.Av.	160 mg/kg, rat
Pentaborate de potassium	12229-13-9	602-489-1	N.Av.	N.Av.
Tétraborate de potassium	12228-88-5	682-302-8	N.Av.	>2000 mg/kg, rat
Argent	7440-22-4	231-131-3	N.Av.	>5000 mg/kg, rat
Étain	7440-31-5	231-141-8	N.Av.	2207 mg/kg
Zinc	7440-66-6	7440-66-6	N.Av.	650 mg/kg, rat
<p><b>Toxicité chronique:</b> Une exposition répétée aux fumées de soudage peut provoquer une maladie pulmonaire progressive (pneumoconiose à poussière mixte) qui gêne la respiration. Les composés de bore peuvent provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons. Aucun effet significatif à long terme n'a été trouvé chez l'homme, mais certaines preuves de toxicité sur la reproduction ont été trouvées chez les animaux d'essai. Le cadmium est un cancérogène pour l'homme (groupe 1 du CIRC, cancérogène pour l'homme; et ACGIH A2, cancérogène suspecté pour l'homme). L'inhalation de vapeurs de cadmium peut provoquer une irritation des poumons, pouvant entraîner un oedème pulmonaire retardé pouvant être fatal. L'apport de cadmium dans le corps par n'importe quelle voie peut endommager les reins. Le cadmium reste dans le corps pendant de nombreuses années, il n'est que lentement métabolisé et excrété. L'inhalation de vapeurs de cuivre peut causer la fièvre des vapeurs de métaux et la congestion nasale, une ulcération et une perforation. L'exposition aux fluorures peut provoquer une irritation des yeux, du nez et de la gorge et la fluorose, une maladie osseuse potentiellement invalidante. Bien que l'inhalation de fer ne soit pas particulièrement toxique par rapport à de nombreux autres métaux, elle se déposera dans les poumons, provoquant éventuellement une sidérose. Cela peut entraîner un essoufflement, une toux et une diminution de la fonction pulmonaire. Des dépôts peuvent également se produire dans les yeux et, dans certains cas, conduire à la cataracte et à la cécité nocturne.</p> <p>L'exposition au manganèse peut causer des dommages neurologiques, notamment: Lenteur, modification de la démarche, modification de l'écriture manuscrite, spasmes musculaires, crampes, tremblements, troubles de la parole et changements de comportement. Celles-ci peuvent devenir permanentes en cas de surexposition prolongée. L'asthme et la bronchite allergiques peuvent survenir suite à une exposition à des composés de nickel. CERTAINS COMPOSÉS DE NICKEL SONT DES CANCÉROGÈNES CONFIRMÉS OU SOUMIS. Des dommages aux reins et au foie peuvent également survenir. Les composés de nickel peuvent provoquer des éruptions cutanées allergiques. Une surexposition à l'argent peut provoquer une argyrie, qui peut transformer la peau en une couleur bleue ou grise. L'exposition à la poussière et aux vapeurs d'étain peut provoquer une irritation des</p>				

	yeux et des poumons. Les dépôts d'étain dans les poumons ne sont pas censés avoir des effets graves sur la santé. L'exposition aux vapeurs de zinc peut provoquer une fièvre des fondeurs avec toux, des frissons, de la fièvre, un essoufflement, des douleurs thoraciques, des nausées et des vomissements.
<b>12</b>	<b>Information écologique</b>
<b>12.1</b>	<b>Toxicité:</b> Non disponible.
<b>12.2</b>	<b>Persistance et dégradabilité:</b> Non disponible.
<b>12.3</b>	<b>Potentiel bioaccumulatif:</b> Non disponible.
<b>12.4</b>	<b>Mobilité dans le sol:</b> Non disponible.
<b>12.5</b>	<b>Résultats des évaluations PBT et vPvB:</b> Non disponible.
<b>12.6</b>	<b>Autres effets indésirables:</b> Non disponible.
<b>12.7</b>	<b>Autre:</b> Les consommables de brasage pourraient se dégrader / se transformer en d'autres formes. Évitez toute exposition à des conditions pouvant entraîner une accumulation dans les sols ou les eaux souterraines. Le nickel est nocif pour l'environnement, pour les organismes aquatiques et peut avoir des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
<b>13</b>	<b>Considérations relatives à l'élimination</b>
<b>13.1</b>	<b>Méthodes d'élimination et de traitement des déchets:</b> Réutiliser ou recycler si possible. Jeter tout produit, résidu, contenant jetable ou doublure d'une manière acceptable pour l'environnement, en totale conformité avec les réglementations fédérales, provinciales et locales. Utilisez les procédures de recyclage si disponible. <b>États-Unis RCRA:</b> Les produits non utilisés ou les résidus de produit contenant du cadmium et de l'argent sont considérés comme des déchets dangereux s'ils sont jetés: Codes D006 et D011 des déchets dangereux de la RCRA, respectivement. Les résidus de produits et procédés de brasage pourraient se dégrader et s'accumuler dans les sols et les eaux souterraines. Voir également la section 8 pour les contrôles d'exposition lors de la manipulation.
<b>14</b>	<b>Informations de transport</b>
<b>14.1</b>	<b>Numéro UN:</b> Non applicable.
<b>14.2</b>	<b>Nom d'expédition des Nations unies:</b> Non applicable.
<b>14.3</b>	<b>Classe (s) de danger pour le transport:</b> Non applicable.
<b>14.4</b>	<b>Groupe d'emballage:</b> Non applicable.
<b>14.5</b>	<b>Risques environnementaux:</b> Non applicable.
<b>14.6</b>	<b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:</b> Non applicable.
<b>14.7</b>	<b>Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:</b> Non applicable.
<b>15</b>	<b>Informations réglementaires</b>
<b>15.1</b>	<b>Réglementations / législation en matière de santé, de sécurité et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange (s'applique aux émissions atmosphériques lors de l'utilisation).</b> <b>Canada:</b> Classe: Cancérogénicité <span style="float: right;">Catégorie: 1A</span> Classe: Toxicité pour la reproduction <span style="float: right;">Catégorie: 2</span> Classe: Mutagénicité des cellules germinales <span style="float: right;">Catégorie: 1B</span> Classe: Sensibilisation Respiratoire <span style="float: right;">Catégorie: 1</span> Classe: Sensibilisation de la peau <span style="float: right;">Catégorie: 1</span> Classe: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - (exposition répétée) <span style="float: right;">Catégorie: 1</span> Organes cibles: Poumons, reins, foie, système respiratoire, nerfs, sang, yeux, peau Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE): Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS).



	<p><b>ÉTATS-UNIS:</b> En vertu de la norme OSHA Hazard Communication Standard, ce produit est considéré dangereux. Ce produit contient ou fabrique un produit chimique reconnu par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales (ou tout autre danger pour la reproduction). (Code de la santé et de la sécurité de Californie, articles 25249.5 et suivants). Loi sur le contrôle des substances toxiques de l'EPA des États-Unis: Tous les composants de ce produit figurent sur la liste d'inventaire TSCA ou sont exclus de la liste.</p> <p><b>Quantités à déclarer (QR) du titre III CERCLA / SARA:</b> Le produit est une solution solide sous la forme d'un article solide: Cadmium RQ 10 lb; Nickel RQ 100 lb; Manganèse RQ N.Av; RQ de cuivre 5000 lb; Silver RQ 1000 lb; Zinc RQ 1000 lb Les déversements ou les rejets entraînant la perte de tout ingrédient supérieur ou égal à son QR doivent être immédiatement notifiés au Centre national d'intervention et à votre comité local de planification des mesures d'urgence. Les composants métalliques suivants sont répertoriés en tant que substances chimiques toxiques SARA 313 et sont potentiellement soumis à la notification annuelle SARA 313 (avec les concentrations de minimis): Cadmium, 0,1%; manganèse, 1,0%; Nickel, 0,1%; Cuivre, 1,0%; Argent, 1,0%; Zinc, 1,0%. Voir la section 3 pour le% en poids du produit.</p>
15.2	<p><b>Autre:</b> Lisez et comprenez les instructions du fabricant, les pratiques de sécurité de votre employeur et les règles de santé et de sécurité. Instructions sur l'étiquette. Respectez toutes les réglementations applicables. Prendre des précautions lors du brasage et protéger vous et les autres. <b>AVERTISSEMENT:</b> Les émanations et les gaz de brasage sont dangereux pour la santé et peuvent endommager les poumons et d'autres organes. Utilisez une ventilation adéquate. <b>LES CHOCS ÉLECTRIQUES</b> peuvent tuer. <b>LES RAYONS DE L'ARC ET LES ÉTINCELLES</b> peuvent blesser les yeux et brûler la peau. Portez une protection adéquate des mains, de la tête, des yeux et du corps.</p>
16	<p><b>les autres informations</b></p>
16.1	<p><b>États-Unis:</b> Norme nationale américaine Z49.1. "Sécurité dans le soudage et le coupage", ANSI / AWS F1.5. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des gaz issus de la soudure et des processus connexes., ANSI / AWS F1.1 «Méthode d'échantillonnage des particules en suspension dans l'air générées par la soudure et les procédés connexes», AWSF3.2M / F3.2 «Guide de ventilation pour les fumées de soudure», Soudage américain Society, 550 North Le Jeune Road, Miami, Floride, 33135. Fiches d'informations sur la sécurité et la santé disponibles sur AWS à l'adresse <a href="http://www.aws.org">www.aws.org</a>. Publication OSHA 2206 (29 CFR 1910), Imprimerie gouvernementale américaine, surintendant des documents, PO Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954. Conférence Américaine des Hygiénistes (ACGIH), Seuil Valeurs limites et indices biologiques d'exposition, 6500 Glenway Ave, Cincinnati, Ohio 45211, États - Unis. NFPA 51B «Norme relative à la prévention des incendies lors du soudage, du coupage et autres travaux à chaud» publiée par la National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169</p> <p><b>Canada:</b> Norme CSA CAN / CSA-W117.2-01 «Sécurité dans les processus de soudage, coupage et techniques connexes».</p>
16.2	<p>Cette fiche de sécurité a été préparée par Arctec Alloys Limited sur la base d'informations obtenues de sources réputées exactes et fiables. Toutefois, ces informations sont fournies sans aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne leur exactitude ou leur exhaustivité. Les conditions ou méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation et d'élimination du produit sont hors du contrôle et de la connaissance d'Arctec Alloys Limited. Pour cette raison et pour d'autres raisons, Arctec Alloys Limited n'assume aucune responsabilité et décline expressément toute responsabilité quant aux pertes, dommages ou dépenses qui en découlent ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l'utilisation ou à la mise au rebut du produit.</p>